

卧式砂磨机一些常见故障

卧式砂磨机是一种水平湿式连续性生产的超微粒分散机，其操作简单，研磨效率高，但是在使用的过程当中，难免会出现一些故障。

主要表现为：主电机转动轴问题，一个可能是三角带是否太松；另一个就是分散盘是否被卡住。

还有就是主电机转动问题有检查泵电机是否启动、熔断器是否熔断、热继电器是否在动作。上海驰勒机电设备有限公司在卧式砂磨机的开发业研制中总结了许多经验，会陆续与大家分享。

驰勒（上海）机械科技有限公司

电话: 021-51697875

手机: 17717639565 刘先生

传真: 021-61153571

网址: <http://www.chileindustry.com>