

卧式砂磨机是一种水平湿式连续性生产的超微粒分散机，其操作简单，研磨效率高，但是在使用的过程当中，难免会出现一些故障。

主要表现为：主电机转动轴问题，一个可能是三角带是否太松；另一个就是分散盘是否被卡住。

还有就是主电机转动问题有检查泵电机是否启动、熔断器是否熔断、热继电器是否在动作。

驰勒（上海）机械科技有限公司在卧式砂磨机的开发业研制中总结了许多经验，会陆续与大家分享。